

LAUDO DE SALVADOS



Segurado: TRANSPORTES
RODOVIARIOS M E S LTDA
Seguradora: LIBERTY SEGUROS
Sinistro: 17227566

Oficina: AUTO VISTORIA
Endereço: Rua Doutor Geraldo
Campos Moreira 110, Cidade
Monções - São Paulo - São Paulo
CEP: 04571-020
Telefone/Fax: (11) 26630000

Veículo: CARGO (2012 A 2019) 2429 - CABINE SIMPLES
6.7L 290CV 6X2 2018
Cor: - | **Placa:** IYG-8260 | **Quilometragem:** 0.0 KM
Chassi: 9BFYEALE7JBL66177
Número do motor:
Números dos lacres utilizados no salvado:

Oficina
AUTO VISTORIA
Rua Doutor Geraldo Campos Moreira 110, Cidade Monções - São Paulo - São Paulo CEP: 04571-020 - Telefone/Fax: (11) 26630000

B - Bom	R - Regular	P - Péssimo	A - Avariado	N - Não há	F - Faltante
PNEUS	B R P F	CARROCERIA	MECÂNICA	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	
.	● ○ ○ ○	Carroceria, Monobloco, Cabine	Motor	Macaco	
.	● ○ ○ ○	Porta dianteira direita	Câmbio	Chave de Roda	
.	● ○ ○ ○	Porta dianteira esquerda	Câmbio Automático	Ferramentas	
.	● ○ ○ ○	Porta traseira direita	Diferencial	Triângulo	
.	● ○ ○ ○	Porta traseira esquerda	Suspensão Dianteira	Extintor de Incêndio	
AVALIAÇÃO GERAL					
Veículo:		Porta traseira direita	Suspensão Traseira	Cintos de Segurança	
● Recuperável		Porta traseira esquerda	Bomba de Combustível	Direção Hidráulica	
○ Não Recuperável		Paralama dianteiro direito	Hidrovácuo	Ar Condicionado	
AVALIAÇÃO DO PERITO LOCAL					
Valor de Mercado	R\$ 0,00	Paralama dianteiro esquerdo	Freios ABS	Travas	
Valor Comercial do Salvado	R\$ 0,00	Capô dianteiro	Radiador	Travas Elétricas	
-		Tampa traseira	Bomba d'água	Retrovisores	
RATIFICAÇÃO SUPERIOR					
Preço de Mercado	R\$ 0,00	Painel dianteiro	Caixa de Direção	Retrovisores Elétricos	
Valor do Salvado	R\$ 0,00	Painel traseiro	Carburador	Air Bag	
Valor Total das Avarias	R\$ 0,00	Parachoque dianteiro	Catalizador	Air Bag Duplo	
-		Parachoque traseiro	Sonda	Antena	
VIDROS					
Vigia Traseiro	● ○ ○ ○	Soleira direita	Ar Condicionado (Comp)	Amplificador	
Vigia Traseiro Térmico	● ○ ○ ○	Soleira esquerda	Carburador	Auto Falantes/Tweeter	
Portas Dianteiro	● ○ ○ ○	Grades	Catalizador	Rádio	
Portas Dianteiro Elétricos	● ○ ○ ○	Pintura	Sonda	Rádio Toca-Fitas	
Portas Traseira	● ○ ○ ○	Bancos	Ar Condicionado	CD Player	
Portas Traseira Elétricos	● ○ ○ ○	Bancos de Couro	(Comp)	Disqueteira	
Laterais	● ○ ○ ○	Forrações	Lanternas dianteira	Volante	
Quebraventos	● ○ ○ ○	Forrações de Couro	Lanternas traseiras	Faixa do Cidadão	
Parabrisa	● ○ ○ ○	Tapetes dianteiro / traseiro	Buzina	Taxímetro	
		Capota	Limpador dianteiro	Teto Solar	
		Capota de Lona	Limpador traseiro	Protetor de Caçamba	
		Capota de Fibra	Instrumentos do painel	Engate	
		Teto	Computador de bordo	Kit Gás	
		Lateral traseira direita	Bateria	Blindagem	
		Lateral traseira esquerda	Distribuidor		
			Alternador		
			Motor de arranque		
			Módulo de ignição		

JUSTIFICATIVA

OBSERVAÇÕES

Alan Vertu (21263187889)

Data (13/05/24)

AUTO VISTORIA